

# 设备材料开箱检查记录表

编号: 001

|                                                           |                                                                                    |    |        |            |                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|----------------------------------------------------------|--|
| 工程名称                                                      | 虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目                                                        |    | 开箱日期   |            |                                                          |  |
| 产品来源                                                      | 常熟阿特斯阳光电力科技                                                                        |    | 合同号    |            |                                                          |  |
| 产品名称                                                      | 光伏组件                                                                               |    | 合同数量   |            |                                                          |  |
| 型号规格                                                      | CS6K-285/80PB-FG                                                                   |    | 到货数量   | 3车         |                                                          |  |
| 制造厂商                                                      |                                                                                    |    | 总箱(件)数 | 108箱 3564块 |                                                          |  |
| 厂商国别                                                      |                                                                                    |    | 到货时间   | 2018.5.14  |                                                          |  |
| 唛头号                                                       |                                                                                    |    | 存放地点   |            |                                                          |  |
| 检查内容                                                      | 检 查 结 果                                                                            |    |        |            |                                                          |  |
| 外包装                                                       |                                                                                    |    | 缺件登记:  |            |                                                          |  |
| 外观检查                                                      | 完好                                                                                 |    |        |            |                                                          |  |
| 铭牌核对                                                      | ✓                                                                                  |    |        |            |                                                          |  |
| 型号核对                                                      | ✓                                                                                  |    |        |            |                                                          |  |
| 文件资料名称                                                    | 检查结果                                                                               | 份数 | 接收人    | 日期         | 结论                                                       |  |
| 质保书或合格证                                                   | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要 |    |        |            | M 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全                        |  |
| 原产地证书                                                     | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要 |    |        |            | M 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全                        |  |
| 装箱清单                                                      | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要 |    |        |            | M 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全                        |  |
| 出厂试验报告                                                    | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要 |    |        |            | M 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全                        |  |
| 安装使用说明书                                                   | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要 |    |        |            | <input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全 |  |
| 安装图纸及资料                                                   | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要 |    |        |            | <input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全 |  |
| 备品备件                                                      | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要 |    |        |            | <input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全 |  |
| 开箱检查结论: 外包装无损完好, 无明显损伤。<br>责任人(签字): 钱松 日期: 2018.5.14      |                                                                                    |    |        |            |                                                          |  |
| 处理意见: 组件型号混装严重, 给现场带来不必要的麻烦<br>开箱负责人(签字): _____ 日期: _____ |                                                                                    |    |        |            |                                                          |  |
| 参加开箱单位及人员签字:                                              |                                                                                    |    |        |            |                                                          |  |

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。  
 2. 本表一式 2 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建