

附件 4

设备开箱验收单

编号: JSKTXMSBXY-003

| | | | | | | |
|---------|--------------------|---|-------------|---|-----------|--------|
| 合同编号 | TRC-GWYGCSB-000001 | 开箱日期 | 2018.05.21 | 开箱地点 | 施工现场 | |
| 合同名称 | 光伏组件买卖合同 | 设备名称 | 光伏组件 | | | |
| KKS 编码 | 规格型号 | 安装系统 | 二次验收单号 (如有) | | | |
| 285WP | | 箱号 | 批次 | | | |
| 供货单位 | | 一、二、三批 | | | | |
| 验收项目 | 验收依据 | 1. 厂家送货清单 <input checked="" type="checkbox"/> | | 2. 设备装箱清单 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | 包装情况 | 1. 良好 () | | | 2. 破损 () | |
| | | 木箱 () | 铁箱 () | 纸箱 <input checked="" type="checkbox"/> | 裸装 () | 塑装 () |
| | 验收种类 | 设备及附件 <input checked="" type="checkbox"/> | 备品备件 () | | 专用工具 () | |
| | 开箱资料 | 齐全 <input checked="" type="checkbox"/> | 不全 () | 装箱单 | () | 合格证 |
| 送货单 | | | | () | 质量证明 | () |
| 安装图 | | | | () | 其它 | () |
| 验收结果 | 外观情况 | 有否机械损伤或缺件 () 有否漏油 () 易碎件是否完整 () 本次验收: 外包装完好 | | | | |
| | 缺件情况 | 设备及附件零配件 | | | | |
| | | 备品备件: | | | | |
| | | 专用工具: | | | | |
| 检验意见及处理 | 合格 | | | | | |
| 验收代表签字 | 供货商 | 通知未到 <input checked="" type="checkbox"/> | 监理: 李伟 | 设备代保管: 李伟 | | |
| | 项目部 | 李伟 2018.05.21 | 施工单位 | 李伟 2018.5.21 | | |

注: 此表一式五份, 项目部三份、监理一份、代保管单位一份; 厂方人员因故不能参加, 应有厂家的书面通知 (附验收单后), 并承认验收结果。