

设备材料开箱检查记录表

工程名称：宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

编号：ZHJL-NQFP-KX-003

工程区域	陕西渭南(二期)		开箱日期	2018.11.04	
产品来源	嘉德国际信息技术有限公司		合同号		
产品名称	逆变器		合同数量		
型号规格	SUN2000-60KTL		到货数量	5台	
制造厂商	华为技术有限公司		总箱(件)数	5台	
厂商国别			到货时间	2018.11.4	
唛头号			存放地点		
检查内容	检查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查					
铭牌核对					
型号核对					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要				<input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
原产地证书	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要				<input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
装箱清单	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要				<input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
出厂试验报告	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要				<input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
安装使用说明书	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要				<input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
安装图纸及资料	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要				<input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
备品备件	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要				<input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
开箱检查结论:					
外观完好		开箱负责人(签字): 母在欣		日期: 2018.11.4	
处理意见:					
			开箱负责人(签字):		日期:
参加开箱单位及人员签字:					
母在欣. 董浪军 保先涛.					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式 2 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

