

设备材料开箱检查记录表

工程名称: 宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

编号: ZHJL-NQFP-KX- 05

工程区域	荆州潜日里(三标)		开箱日期	2018.11.5	
产品来源	陕西龙门钢铁有限公司		合同号		
产品名称	钢筋		合同数量		
型号规格			到货数量		
制造厂商	陕西龙门钢铁有限公司		总箱(件)数		
厂商国别			到货时间		
唛头号			存放地点		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对					
型号核对					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
完好, 可用于拟定部位。 开箱负责人(签字): 田在欣 日期: 2018.11.5					
处理意见:					
开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
田在欣. 马峰.					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建