

设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5-GFZJ-001

工程名称	白沙光伏发电采购及施工(PC)总承包项目		开箱日期	2018.10.29	
产品来源	乙供		合同号		
产品名称	光伏组件		合同数量	21208	
型号规格	ZKX-275P-24		到货数量	3360	
制造厂商	湖南红太阳新能源科技有限公司		总箱(件)数	112	
厂商国别	中国		到货时间	2018.10.25	
唛头号	CETCP605EM3-42608		存放地点	机械厂区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	正常				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确, ZKX-275P-24				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
合格					
开箱负责人(签字): 彭磊 日期: 2018.10.29					
处理意见:					
开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
王师 任永会 丁启华					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理单位组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理单位各 1 份, 施工项目部存 1 份。