

设备材料开箱检查记录表

编号: JZLS-GFZJ-001

工程名称	白沙光伏发电采购及施工(PC)总承包项目		开箱日期	2018.10.29	
产品来源	乙供		合同号		
产品名称	光伏组件		合同数量	21208	
型号规格	ZKX-275P-24		到货数量	3360	
制造厂商	湖南红太阳新能源科技有限公司		总箱(件)数	112	
厂商国别	中国		到货时间	2018.10.25	
唛头号	CETCP605 EM3-42830/42829		存放地点	李队区	
检查内容	外装 完好 外观检查 完好 铭牌核对 正确 型号核对 ZKX-275P-24				
外包装	完好				
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	ZKX-275P-24				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
同意开箱、合格					
开箱负责人(签字): 任友会 日期: 11.2					
处理意见:					
开箱负责人(签字): 郭磊 日期: 2018.11.2					
参加开箱单位及人员签字:					
任友会 郭磊 苗智华					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理单位组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理单位各 1 份, 施工项目部存 1 份。