






设备材料开箱检查记录表

项目名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

合同编号：TPV-A1112-1811-EPC-037-0/TPV-A1112-1811-EPC-037-1

工程名称	菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2019.03.10	
产品来源	乙供		合同号	TPV-A1112-1811-EPC-037-0	
产品名称	逆变器		合同数量	30 台	
型号规格	SG60KTL		到货数量	30 台	
制造厂商	阳光电源股份有限公司		总箱（件）数	30 台	
厂商国别	中国		到货时间	2019.03.10	
唛头号			存放地点	现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	良好	缺件登记： 			
外观检查	良好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	20		2019.3.10	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	2		2019.3.10	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		2019.3.10	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	20		2019.3.10	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
四方联合验收意见：					
			日期：2019.3.10.		
厂家负责人（签字）	施工负责人（签字）	监理负责人（签字）	业主负责人（签字）		
					

注 本表一式四份，开箱负责人填报，业主项目部二份，施工项目部各一份。



扫描全能王 创建