

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-KXJY-016

工程名称	西安中铁装备 1.83915MW 分布式光伏发电项目	开箱日期	2019-01-18		
产品来源	乙方采购	合同号	/		
产品名称	光伏组件	合同数量	6030 块		
型号规格	1550mmx991mmx40mm/305Wp	到货数量	3900 块		
制造厂商	隆基乐叶光伏科技有限公司	总箱(件)数	150 箱		
厂商国别	中华人民共和国	到货时间	2019-01-18		
唛头号	/	存放地点	中铁装备仓库		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无缺失.			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1份	韩俊尚	1月18日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1份	韩俊尚	1月18日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1份	韩俊尚	1月18日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	1份	韩俊尚	1月18日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/			☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/			☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要	/			☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 外观完好, 证件齐全, 型号规格符合设计要求。 开箱负责人(签字): 韩俊尚 2019年01月18日					
处理意见: 合格。 开箱负责人(签字): 韩俊尚 2019年01月18日					
参加开箱单位及人员签字: 监理单位: 韩俊尚, 施工单位: 张伟, 韩俊尚.					

- 注: 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式 6 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 4 份。