





设备材料开箱检查记录表

编号: 00

工程名称	高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目			开箱日期	2020 年 10 月 02 日
产品来源	乙供 D 标			合同号	/
产品名称	电缆			合同数量	/
型号规格				到货数量	/
制造厂商	四川金力电缆集团有限公司			总箱(件)数	/
厂商国别	中国			到货时间	2020 年 10 月 02 日
唛头号				存放地点	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	✓	缺件登记: 无			
外观检查	✓				
铭牌核对	✓				
型号核对	✓				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王龙华	2020.10.02	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王龙华	2020.10.02	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王龙华	2020.10.02	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王龙华	2020.10.02	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: ☐ 质量、数量不符合要求 ☒ 质量、数量符合要求 开箱负责人(签字):  日期: 2020.10.02					
处理意见: ☐ 质量、数量不符合要求 ☐ 质量、数量符合要求 开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字:   					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。