

型钢到货验收单

采购单位	湖州友建集团有限公司		供货单位	河南龙祥钢结构有限公司	
到货时间	2019年04月14日		验收时间	2019年04月14日	
名称	检验项目	设计要求/合同约定	现场抽检数据		
檩托	材质、型号	镀锌 200X10X8	☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		
	外观尺寸 复测	200X210	200X207		
			200X210		
	基材厚度	8	7.59	7.71	
			7.34	7.74	
			7.69		
镀膜厚度	/				
外观质量 缺陷	未除锈, 三面未镀锌	☐ 符合要求 ☒ 不符合要求			
配件	配件	/	☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		
到货数量		☒ 数量无误 ☐ 数量不符			
质量证明文件		☒ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不符, 补充提供。			
检验结论		☐ 符合要求, 同意接收。 ☒ 让步接收 厚度 符合设计标准, 防腐处理 ☐ 不同意接收, 退场。 ☐ 其它意见:			
建设单位(签章)		监理单位(签章)		施工单位(签章)	
材料员: 房宇明	监理工程师: 房宇明	材料员: 郭艳玲	质检员: 林强		