

设备材料开箱检查记录表

编号: 005

工程名称	洛阳交运集团 2.2 兆瓦分布式光伏发电项目		开箱日期	20190410	
产品来源	采购		合同号	Chnt-hn-hb20181017002	
产品名称	二次设备		合同数量		
型号规格	光伏系统通信柜/交换机/工控机/! 网络机柜/通信管理机/气象仪/气象仪立杆等		到货数量	成套	
制造厂商	合肥旭日电子有限公司		总箱(件)数		
厂商国别	中国		到货时间	20190410	
唛头号			存放地点	厂区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无	缺件登记: 无			
外观检查	玻璃门损坏				
铭牌核对					
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	徐	4.10	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	雪	4.10	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	松	4.10	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要		松	4.10	☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 玻璃损坏, 符合联合要求 开箱负责人(签字): 徐雪松 日期: 2019.4.10					
处理意见: 已联系厂家补门 开箱负责人(签字): 徐雪松 日期: 2019.4.10					
参加开箱单位及人员签字: 李明 徐雪松 陈石森					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。