

设备材料到货检查记录表

编号:

工程名称	蚌埠海吉星农产品 3.5MW 分布式光伏发电项目		到货日期	2019.4.20	
产品来源	本地建材市场		合同号		
产品名称	镀锌钢管		合同数量	详见清单	
型号规格	详见清单		到货数量	详见清单	
制造厂商			总箱(件)数		
厂商国别			到货时间		
唛头号			存放地点	施工现场	
检查内容	检查结果				
外包装	完整	缺件登记:			
外观检查	完整				
铭牌核对					
型号核对	一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
施工项目部检查结论:					
验收合格					
开箱负责人(签字): 汪少 日期: 2019.4.20					
监理项目部意见:					
开箱负责人(签字): 徐强 日期: 2019.4.20					
参加开箱单位及人员签字:					
汪少					

注: 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各执一份, 施工项目部执一份。