

光伏组件开箱检查记录表

工程名称	时代上汽动力电池有限公司屋顶 5.7MW 分布式光伏项目		开箱日期	2019.6.1	
产品来源	乙供		合同号	TCZ-A11042-1905-XSC-15006-4	
产品名称	光伏组件		合同数量	20713 块	
型号规格	TSM-275PDO5		到货数量	20713 块	
制造厂商	天合光能股份有限公司		总箱（件）数	688	
厂商国别	中国		到货时间	2019.5.28	
9 唛头号			存放地点	项目部附近	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	√有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	吴晓凡	2019.6.1	√齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	√有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	吴晓凡	2019.6.1	√齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	√有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	吴晓凡	2019.6.1	√齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	√有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	吴晓凡	2019.6.1	√齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	√有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	吴晓凡	2019.6.1	√齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	√有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	吴晓凡	2019.6.1	√齐全 ☐ 不齐全
备品备件	√有 ☐ 无 ☐ 不需要		吴晓凡	2019.6.1	√齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 进场组件完好 开箱负责人（签字）: 汪家骥 日期: 2019.6.1					
处理意见: 开箱负责人（签字）: 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 汪家骥 陆人峰 吴晓凡					