

设备材料开箱检查记录表

编号: ZXPSD-QZKJ-001

工程名称	顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2019.4.10	
产品来源	江苏省扬州市宝应县顾庄镇		合同号	BW190401009	
产品名称	光伏直流电		合同数量	30600米	
型号规格	PVI-F 1x4 mm ²		到货数量	30600米	
制造厂商	江苏金友电气有限公司		总箱(件)数	16件	
厂商国别	中国		到货时间	2019.4.10	
唛头号	JS19000350		存放地点	顾中科技码头	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		2019.4.10	☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	赵	2019.4.10	☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王	2019.4.10	☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王	2019.4.10	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		2019.4.10	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王	2019.4.10	☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		2019.4.10	☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
			开箱负责人(签字): 赵 日期: 2019.4.10		
处理意见:					
			开箱负责人(签字): 王 日期: 2019.4.10		
参加开箱单位及人员签字: 王 (签字)					

注 1. 此检查不代表甲方认可及质量合格

- 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
- 本表一式3份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各1份, 施工项目部存1份。