

设备材料开箱检查记录表

编号: ZXPSD-QZKJ-002

工程名称	顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2019.4.12	
产品来源	江苏国德威电源公司		合同号	JW190401009	
产品名称	逆变器		合同数量	26台	
型号规格	GW17k-DT/GW50k-MT/GW60k-MT		到货数量	26台	
制造厂商	江苏国德威电源科技股份有限公司		总箱(件)数	26件	
厂商国别	中国		到货时间	2019.4.12	
唛头号			存放地点	顾中科技公司材料堆放区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	26		2019.4.12	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	26	赵	2019.4.12	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	26	赵	2019.4.12	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	26	雷	2019.4.12	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	26	雷	2019.4.12	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	26	雷	2019.4.12	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	26		2019.4.12	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
完好			开箱负责人(签字): 赵富川 日期: 2019.4.12		
处理意见:					
			开箱负责人(签字): 王攀 日期: 2019.4.12		
参加开箱单位及人员签字: 监理单位: 李建成 施工单位: 周庆书					

注 1. 此检查不代表甲方认可及质量合格

- 设备材料开箱检查由监理单位组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
- 本表一式3份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理单位各1份, 施工项目部存1份。