

设备材料开箱检查记录表

编号: FGH01-KXJC-017

工程名称	华能共和 5 万千瓦风电项目		开箱日期	2019. 11. 29	
产品来源	华能		合同号		
产品名称	二次室盘柜		合同数量		
型号规格			到货数量		
制造厂商	南瑞继保, 珠海瓦特		总箱 (件) 数	11	
厂商国别			到货时间		
唛头号			存放地点	升压站	
检查内容	外观				
外包装	完好		检查结果: UPS 电源柜 1 缺侧门 1 面 UPS 电源柜 2 缺侧门 1 面		
外观检查	完好				
铭牌核对					
型号核对					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1套	牛玉衡	2019. 11. 29	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1套	牛玉衡	2019. 11. 29	☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1套	牛玉衡	2019. 11. 29	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1套	牛玉衡	2019. 11. 29	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经厂家确认, UPS 无侧板, 出厂没升就无侧板。					
处理意见:			开箱负责人 (签字): 安宇		日期: 2019. 11. 29
无					
参加开箱单位及人员签字:			开箱负责人 (签字): 牛玉衡		日期: 2019. 11. 29
牛玉衡, 安宇					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理单位组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理单位各 1 份, 施工项目部存 1 份。