

设备材料开箱检查记录表

编号: F61101-KXJC-020

工程名称	华能共和 5 万千瓦风电项目		开箱日期	2019.12.03	
产品来源	华能提供		合同号		
产品名称	35KV 盘柜		合同数量		
型号规格			到货数量		
制造厂商	许继		总箱(件)数	8	
厂商国别			到货时间		
唛头号			存放地点	升压站	
检查内容	外观		检查结果		
外包装	完好	缺件登记: 缺少地排 1 个			
外观检查	完好				
铭牌核对					
型号核对	✓				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1套	李云鹤	2019.12.3	☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1套	李云鹤	2019.12.3	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱负责人(签字): 安宇 日期: 2019.12.03					
处理意见:					
开箱负责人(签字): 李云中 日期: 2019年12月3日					
参加开箱单位及人员签字:					
李云中 安宇					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。