

设备材料开箱检查记录表

项目名称：陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-XYZT-005

工程名称	陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目		开箱日期	2019 年 08 月 05 日	
产品来源	乙供		合同号		
产品名称	接地扁铁		合同数量		
型号规格	40*4		到货数量	1 车	
制造厂商	唐山同心钢铁贸易有限公司		总箱（件）数	4000 米	
厂商国别	中国		到货时间	2019 年 08 月 05 日	
唛头号			存放地点	施工场地	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记：无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	丁安升		☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	丁安升		☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	丁安升		☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	丁安升		☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论： 镀锌层厚度满足要求。					
处理意见：			开箱负责人（签字）：孔多才 日期：2019.8.05		
参加开箱单位及人员签字：			开箱负责人（签字）：孔多才 日期：2019.8.05		
李刚 丁安升 李刚					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。