

设备材料开箱检查记录表

工程名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXYK-CZZH-SBCLJC-06

工程名称	江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目		开箱日期	2019. 10. 20	
产品来源	江西嘉霖建筑工程有限公司		合同号	/	
产品名称	光伏组件支架 后立柱 1		合同数量	/	
型号规格	41×52×2.0×600		到货数量	930 支	
制造厂商	/		总箱（件）数	/	
厂商国别	中国		到货时间	2019. 10. 20	
唛头号	/		存放地点	益康场内	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记： 无缺			
外观检查	完好				
铭牌核对	无				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	熊斌	2019.10.20	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论：完好无损 开箱负责人（签字）：熊斌 日期：2019.10.20					
处理意见：合格 开箱负责人（签字）：王健 日期：2019年10月20日					
参加开箱单位及人员签字：熊斌 王健					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。