

中建四局

设备材料开箱检查记录表

编号: KXJ11-001

工程名称	仙居县 2019 年光伏助村工程		开箱日期	2019 年 10 月 8 日	
产品来源	乙供		合同号		
产品名称	光伏组件支架及附件		合同数量		
型号规格			到货数量	全	
制造厂商	江苏同力太阳能有限公司		总箱(件)数	全	
厂商国别	中国		到货时间	2019 年 9 月 日	
唛头号			存放地点	材料临时堆放点	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	合格				
铭牌核对	- 30				
型号核对	- 30				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨文兵	10.8	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨文兵	10.8	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨文兵	10.8	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨文兵	10.8	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨文兵	10.8	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨文兵	10.8	☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 组件支架及附件上, 镀锌锌层未清除, 需及时处理。					
开箱负责人(签字): 杨文兵 日期: 2019.10.8					
处理意见: 建议返厂镀锌或者, 现场处理					
开箱负责人(签字): 杨文兵 日期: 2019.10.8					
参加开箱单位及人员签字: 杨文兵 薛庆					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。