

设备材料开箱检查记录表

编号: KXJIL-003

工程名称	仙居县 2019 年光伏助村工程		开箱日期	2019 年 10 月 18 日						
产品来源	已供		合同号							
产品名称	支架		合同数量							
型号规格	支架及配件		到货数量	全						
制造厂商	宁波纬诚科技股份有限公司		总箱(件)数	全						
厂商国别	中国		到货时间	2019 年 10 月 18 日						
唛头号			存放地点	材料临时堆放点						
检查内容	检 查 结 果									
外包装	缺件登记: 无.									
外观检查						基本合格				
铭牌核对						正确				
型号核对						正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论					
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	邵平	10.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全					
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	邵平	10.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全					
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	邵平	10.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全					
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	邵平	10.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全					
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	邵平	10.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全					
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全					
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全					
开箱检查结论:										
外观有毛刺, 镀锌层脱落, 少许漏焊现象.										
开箱负责人(签字): 邵平 日期: 2019.12.18										
处理意见:										
退货处理										
开箱负责人(签字): 邵平 日期: 2019.12.18										
参加开箱单位及人员签字:										
邵平 邵平 薛庆										

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。