

组件到货验收单

采购单位	浙江正泰新能源开发有限公司		供货单位	浙江向日葵光能科技股份有限公司	
到货时间	2019 年 11 月 15 日		验收时间	2019 年 11 月 15 日	
名称	检验项目	设计要求/合同约定	现场抽检数据		
组件	型号	330W 多晶 (918片)	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
	组件 EL 测试	/	/	/	/
			/	/	/
			/	/	/
	I-V 曲线	/	/	/	/
			/	/	/
			/	/	/
	外观是否完好	外观完好	☒ 完好 ☐ 部分损坏		
	外观质量缺陷	无	/	/	/
			/	/	/
/			/	/	
外包装	包装是否完好	包装完好无损	☒ 完好 ☐ 部分损坏		
到货数量		☒ 数量无误 ☐ 数量不符			
质量证明文件		☒ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不符, 补充提供。			
检验结论		☒ 符合要求, 同意接收。 ☐ 让步接收 ☐ 不同意接收, 退场。 ☐ 其它意见:			
建设单位 (签章)		监理单位 (签章)		施工单位 (签章)	
材料员: 李洪元		监理工程师: 孙金龙		材料员: 李洪元	
				质检员: 李洪元	

河北邯郸涉县光润5.5MW项目
项目部

监理单位
邯郸涉县光润5.5MW项目
监理项目部

施工单位
邯郸涉县光润5.5MW项目
项目部

组件到货验收单

采购单位	浙江正泰新能源开发有限公司		供货单位	浙江向日葵光能科技股份有限公司	
到货时间	2019 年 11 月 17 日		验收时间	2019 年 11 月 17 日	
名称	检验项目	设计要求/合同约定	现场抽检数据		
组件	型号	330w多晶(1836片)	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
	组件 EL 测试	/	/	/	/
			/	/	/
			/	/	/
	I-V 曲线	/	/	/	/
			/	/	/
			/	/	/
	外观是否完好	外观完好	☒ 完好 ☐ 部分损坏		
	外观质量缺陷	/	/	/	/
			/	/	/
/			/	/	
外包装	包装是否完好	包装完好无损	☒ 完好 ☐ 部分损坏		
到货数量		☒ 数量无误 ☐ 数量不符			
质量证明文件		☒ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不符, 补充提供。			
检验结论		☒ 符合要求, 同意接收。 ☐ 让步接收 ☐ 不同意接收, 退场。 ☐ 其它意见:			
建设单位 (签章)		监理单位 (签章)		施工单位 (签章)	
材料员: 孙金长	监理工程师: 孙金长		材料员: 郭工		质检员: 李之康

河北邯郸涉县光能5.5MW项目
项目部

监理单位
邯郸涉县光能5.5MW项目
监理单位

施工单位
邯郸涉县光能5.5MW项目
施工单位

组件到货验收单

采购单位	浙江正泰新能源开发有限公司		供货单位	浙江向日葵光能科技股份有限公司	
到货时间	2019 年 11 月 18 日		验收时间	2019 年 11 月 18 日	
名称	检验项目	设计要求/合同约定	现场抽检数据		
组件	型号	330W多晶(1836片)	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
	组件 EL 测试	/	/	/	/
			/	/	/
			/	/	/
	I-V 曲线	/	/	/	/
			/	/	/
			/	/	/
	外观是否完好	外观完好	☒ 完好 ☐ 部分损坏		
	外观质量缺陷	/	/	/	/
			/	/	/
/			/	/	
外包装	包装是否完好	包装完好无损	☒ 完好 ☐ 部分损坏		
到货数量		☒ 数量无误 ☐ 数量不符			
质量证明文件		☒ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不符, 补充提供。			
检验结论		☒ 符合要求, 同意接收。 ☐ 让步接收 ☐ 不同意接收, 退场。 ☐ 其它意见:			
建设单位 (签章)		监理单位 (签章)		施工单位 (签章)	
材料员: 李金虎		监理工程师: 孙金龙		材料员: 郭卫民	
				质检员: 郭卫民	

