

设备材料开箱检查记录表

编号: LZGF-KXJC-009

工程名称	雷州市企水镇 20MW 渔光互补项目	开箱日期	2019.11.20		
产品来源	建华建材销售（广东）有限公司	合同号			
产品名称	预制管桩	合同数量			
型号规格	直径 300mm、桩长 4500mm，壁厚 70mm	到货数量	1034		
制造厂商	建华建材销售（广东）有限公司	总箱（件）数			
厂商国别	中国广东	到货时间	2019.11.20		
唛头号		存放地点	20MW 光伏区施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记：无			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与支架规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论： 开箱负责人（签字）：曹育 日期：2019.11.20					
处理意见： 开箱负责人（签字）：曹育 日期：2019.11.20					
参加开箱单位及人员签字： 曹育 许亚运					

注：设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。