

设备材料开箱检查记录表

编号: LZGF-KXJC-004

工程名称	湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目		开箱日期	2020.03.21	
产品来源	品科能源有限公司		合同号		
产品名称	光伏组件		合同数量	20MW	
型号规格	1732X1105X1176mm/320W		到货数量	2520 片	
制造厂商	品科能源有限公司		本次箱(件)数	84 箱	
厂商国别	中国江西		到货时间	2020.03.21	
唛头号			存放地点	40MW 光伏区内	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与支架规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	许亚远	2020.03.21	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	许亚远	2020.03.21	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	许亚远	2020.03.21	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	许亚远	2020.03.21	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
许亚远 开箱负责人(签字): 许亚远 日期: 2020.03.21					
处理意见:					
无 开箱负责人(签字): 许亚远 日期: 2020.03.21					
参加开箱单位及人员签字:					
许亚远					

注: 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。



扫描全能王 创建