

工程名称	南通象屿海洋装备有限责任公司8兆峰瓦光伏项目		开箱日期	2019.11.2	
产品来源	甲供		合同号	/	
产品名称	华为逆变器		合同数量	105台	
型号规格	SUN2000-50KTL-C1, SUN2000-70KTL-C1		到货数量	105台	
制造厂商	华为技术有限公司		总箱(件)数	105台	
厂商国别	中国		到货时间	2019.11.2	
接头号	/		存放地点	设保处	
检查内容	检查结果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	良好				
铭牌核对	一致				
型号核对	一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨中瑞	2019.11.2	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨中瑞	2019.11.2	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨中瑞	2019.11.2	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨中瑞	2019.11.2	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨中瑞	2019.11.2	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
外观完好,无损伤,型号一致.					
开箱负责人(签字): 李明冬 日期: 2019.11.2					
处理意见:					
/					
开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
李明冬, 王峰, 程博, 杨中瑞, 高					

注: 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。

