

桥架进场检验记录表

项目名称	温州乐泰 150MW 农光互补项目				桥架厂商	正泰			
抽样时间	2020.6.28.				抽样地点	现场			
抽样数据记录									
规格名称	样品	抽样类别	取点一	取点二	取点三	取点四	取点五	规定值	平均值
400×150×7000 双面喷塑 跨距桥架	1	材质厚度	2.28	2.30	2.25	2.27	2.23	2.2	2.26
		材料膜厚	103	98.4	103	116	134		
		材料膜厚	99.4	98.3	82.7	85.5	145		
		材料膜厚	156	89.2	75.2	84.7	88.8		
	2	材质厚度							
		材料膜厚							
		材料膜厚							
		材料膜厚							
	3	材质厚度							
		材料膜厚							
		材料膜厚							
		材料膜厚							
	4	材质厚度							
		材料膜厚							
		材料膜厚							
		材料膜厚							
	5	材质厚度							
		材料膜厚							
		材料膜厚							
		材料膜厚							
	6	材质厚度							
		材料膜厚							
		材料膜厚							
		材料膜厚							
桥架外观核查		合格							
尺寸偏差核查		合格							
供货清单核查		合格							
产品及包装标志核查		完好							
产品质量证明文件核查		无缺失							
抽样人	张丽娟				验证人	张丽娟			



扫描全能王 创建