

设备材料开箱检查记录表

编号: GFDZJBM29-009

工程名称	立讯电子(昆山)3.5MWp分布式光伏项目		开箱日期	20200515	
产品来源	甲供		合同号	/	
产品名称	组件		合同数量	3.5MWp	
型号规格	375w		到货数量	3.5MWp	
制造厂商	浙江正泰太阳能科技有限公司		总箱(件)数	/	
厂商国别	中国		到货时间	20200515	
唛头号			存放地点	施工现场材料堆放点	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	良好	缺件登记:			
外观检查	良好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	宋如		☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	宋如		☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	宋如		☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	宋如		☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 合格 开箱负责人(签字): 宋如 日期: 2020.5.15					
处理意见: 同意使用 开箱负责人(签字): 宋如 日期: 2020.5.15					
参加开箱单位及人员签字: 宋如 宋如 宋如					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。