

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：南通戎鑫投能源有限公司中奥车用新材料 1.3MW 光伏发电项目 编号：NTRXT-02

施工单位	徐州三和电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力监埋有限公司
检查时间	2019.12.23.	检查地点	5#厂房屋顶.
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	5#屋面电缆桥架制作.		
存在问题	女儿墙南拐角处桥架制作不符合设计要求		
整改要求	按设计要求整改.		
检查人	刘付文	施工项目部 签收人/日期	12.23
整改情况	整改完成 整改负责人 张淑平 日期 12.25		
复查意见	现场复查已整改. 复查人: 刘付文 日期 12.26		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。