

设备材料开箱检查记录表

编号: KXJIL- 003

工程名称	江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目		开箱日期	2019 年 12 月 18 日	
产品来源	乙供		合同号		
产品名称	光伏组件		合同数量		
型号规格	71M60509-325/PR		到货数量	1512	
制造厂商	晶澳		总箱(件)数		
厂商国别	中国		到货时间	2019 年 12 月 16 日	
唛头号			存放地点	材料临时堆放点	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: /			
外观检查	完好				
铭牌核对	一致				
型号核对	一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	2		☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	2		☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	2		☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 外观完好, 外包装无破损, 组件无划痕, 无破损. 可使用本工程. 开箱负责人(签字) 魏树成 日期:					
处理意见: 开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 魏树成 2 25					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。