


设备材料开箱检查记录表

编号: CZZH-DQ-KXJC-0005

工程名称	蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目		开箱日期	2020 年 08 月 18 日	
产品来源	乙供		合同号		
产品名称	干式变压器		合同数量		
型号规格	SCB11-2500/37		到货数量	6 台	
制造厂商	江苏南通星宇电气有限公司		总箱 (件) 数		
厂商国别	中国		到货时间	2020 年 08 月 18 日	
唛头号			存放地点	光伏场区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李康博	2020.08.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李康博	2020.08.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李康博	2020.08.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李康博	2020.08.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李康博	2020.08.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李康博	2020.08.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
无 开箱负责人 (签字):  日期: 2020.8.18					
处理意见:					
无 开箱负责人 (签字):  日期: 2020.8.18					
参加开箱单位及人员签字:					
李康博					

注 1. 设备材料开箱检查由监理单位组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理单位各 1 份, 施工项目部存 1 份。