

设备材料开箱检查记录表

编号: CZZH-DQ-KXJC-008

工程名称	蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目		开箱日期	2020 年 08 月 23 日		
产品来源	乙供		合同号	HSGFYBNG02-HSGF-2020-016		
产品名称	双玻组件		合同数量			
型号规格	475W		到货数量	6450 块		
制造厂商	环晟光伏（江苏）有限公司		总箱（件）数	215 箱		
厂商国别	中国		到货时间	2020 年 08 月 23 日		
唛头号			存放地点	光伏场区		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完好	缺件登记： 无				
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李康博	2020.8.23	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	、、、	、、、	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	、、、	、、、	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	、、、	、、、	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	、、、	、、、	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	、、、	、、、	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：						
李金要			开箱负责人（签字）：		李冲 日期：2020.8.23	
处理意见：						
无			开箱负责人（签字）：		李冲 日期：2020.8.23	
参加开箱单位及人员签字：						
李康博						

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。