


设备材料开箱检查记录表

编号: CZZH-DQ-KXJC-023

工程名称	蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目		开箱日期	2020 年 09 月 30 日	
产品来源	乙供		合同号	HSGFYBNG02-HSGF-2020-016	
产品名称	双玻组件		合同数量		
型号规格	475W		到货数量	10320 块	
制造厂商	环晟光伏（江苏）有限公司		总箱（件）数	344 箱	
厂商国别	中国		到货时间	2020 年 09 月 30 日	
唛头号			存放地点	光伏场区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记： 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李康博	2020.9.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	、、、	、、、	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	、、、	、、、	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	、、、	、、、	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	、、、	、、、	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	、、、	、、、	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论：   开箱负责人（签字）： 日期：2020.9.30					
处理意见：   开箱负责人（签字）： 日期：2020.9.30					
参加开箱单位及人员签字： 					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。