

加固材料到货验收单

采购单位	陕西广易来生态环境工程有限公司		供货单位	河北省唐山市立丰金属制品有限公司			
到货时间	2020 年 10 月 10 日		验收时间	2020 年 10 月 10 日			
名称	检验项目	设计要求/合同约定	现场抽检数据				备注
槽钢	材质	☒ 普通镀锌钢材 ☐ 铝合金	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求				
	外形尺寸	600*18*7*0.7cm	600*18*7*0.7 600*18*7*0.73 600*18*7*0.7				
			600*18*7*0.7 599.5*18*7*0.73 600.5*18*7*0.7				
	壁厚	7mm	6.93	7.01	6.98	6.82	
			7.00	7.02	6.96	7.02	
	镀锌层厚度	普通镀锌钢材 10-11 um	43.3	23.2	44.7	40.3	
20.0			26.3	28.7	34.0		
到货数量		☒ 数量无误 ☐ 数量不符					
质量证明文件		☒ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不符, 补充提供。					
检验结论		☒ 符合要求, 同意接收。 ☐ 让步接收 ☐ 不同意接收, 退场。 ☐ 其它意见:					
建设单位 (签章)		监理单位 (签章)			施工单位 (签章)		
							

