

桥架到货验收单

采购单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		供货单位	湖北华联热浸锌有限公司		
到货时间	2020年10月17日		验收时间	2020年10月17日		
名称	检验项目	设计要求/合同约定	现场抽检数据			
桥架	材质、型号	合格	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求			
	外观尺寸 复测	400×100×1.5	400×100×1.5	400×100×1.5		
		300×100×1.5	300×100×1.5	300×100×1.5		
		250×100×1.5	250×100×1.5	250×100×1.5		
		200×100×1.5	200×100×1.5	200×100×1.5		
		150×100×1.2	150×100×1.2	150×100×1.2		
		100×100×1.0	100×100×1.0	100×100×1.0		
		50×50×1.0	50×50×1.0	50×50×1.0		
		基材厚度	合格	1.54	1.53	1.53
			1.24	1.23	1.23	1.24
	1.05		1.04	1.04	1.05	
镀锌厚度	合格	75	82	74	79	
		71	73	74	81	
		72	73	82	81	
外观质量 缺陷	无	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求				
配件	配件	合格	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求			
到货数量		☒ 数量无误 ☐ 数量不符				
质量证明文件		☒ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不符, 补充提供。				
检验结论		☒ 符合要求, 同意接收。 ☐ 让步接收 ☐ 不同意接收, 退场。 ☐ 其它意见:				
建设单位(签章) 负责人: 李强	监理单位(签章) 监理工程师: 王红寿	总承包单位(签章) 材料员: 胡志斌	施工单位(签章) 项目经理: 刘正海 材料员: 刘正海 分布式光伏电站项目 项目部			





扫描全能王 创建