

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-CLKX-001

工程名称	中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目		开箱日期	2020.11.14	
产品来源	晋能清洁能源科技股份公司		合同号		
产品名称	光伏组件		合同数量	2.7MW	
型号规格	1755*1038*35		到货数量	1440 块	
制造厂商	晋能清洁能源科技股份公司		总箱 (件) 数		
厂商国别	中国山西吕梁		到货时间	2020.11.14	
唛头号			存放地点	水泵车间东侧物料存放点	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对					
型号核对					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	8			☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	8			☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 组件外观包装完整 电性能待光伏安装时 开箱负责人 (签字): 日期: 2020.11.14					
处理意见: 开箱负责人 (签字): 张良宝 日期: 2020.11.18					
参加开箱单位及人员签字: 张良宝、王美友、刘秋云					



扫描全能王 创建