

设备材料开箱检查记录表

编号: ZGDJ-CLJC-019

工程名称	中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目		开箱日期	2021.1.2	
产品来源	晋能清洁能源科技股份公司		合同号		
产品名称	光伏组件		合同数量	0.4464MW	
型号规格	2094*1038*35		到货数量	992 块	
制造厂商	晋能清洁能源科技股份公司		总箱(件)数	32 箱	
厂商国别	中国山西吕梁		到货时间	2021.1.2	
唛头号			存放地点	厂区内	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对					
型号核对					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		张同江		☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要			☒ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要			☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要			☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱负责人(签字): 张同江 日期: 2021.1.2					
处理意见:					
开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 张同江 张良策					

注: 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。



扫描全能王 创建