

设备材料开箱检查记录表

编号: YCGF-CJC-012

工程名称	申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目		开箱日期	2021.8.28	
产品来源			合同号		
产品名称	二次屏柜 27 面		合同数量	27 面	
型号规格	远东通讯控制屏; 规约转换装置 UDN501; 交换机 UDS3911; 调制解调器 ST-2L; 时钟同步屏; 对时装置 HYS000; 公用测控屏; 测控装置 1-21n UDC302BP; 测控装置 2-21n UDC302BR; 1 变线路组测控屏; 测控装置 1-21n UDC302CR; 测控装置 2-21n UDC301A; 1 变保护屏; 差动保护 UDT531BG; 高后备保护 UDT531CHG; 低后备保护 UDT531CLG; 非电量保护 UDT531D; 操作箱 UDT381; 频率电压及电能质量监测屏柜; AGC/AVC 系统屏; AGC/AVC 服务器 super5100; 交换机 UDS3911; 35kV 母线保护屏; 母线保护装置 UDB501ALGMX; 故障录波屏; 保护及故障信息屏		到货数量	27 面	
制造厂商	思源弘瑞、南京融睿、烟台恒宇、上海华明、长园深瑞、南京灿能、南京电研、航天联志、山东山大		总箱(件)数		
厂商国别	中国		到货时间	2021.8.28	
唛头号			存放地点	升压站	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与图纸要求规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	27	陆煜	2021.08.28	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	27	陆煜	2021.08.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	1			☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	27	陆煜	2021.08.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	27	陆煜	2021.08.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	27	陆煜	2021.08.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 陆煜 陆煜 陆煜 陆煜 陆煜 陆煜 开箱负责人(签字): 陆煜 日期: 2021.08.28					
处理意见: 无 开箱负责人(签字): 陆煜 日期: 2021.08.28					
参加开箱单位及人员签字: 陆煜 陆煜 陆煜 陆煜 陆煜 陆煜 2021.08.18					

注: 设备材料开箱检查由监理单位组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。



扫描全能王 创建