


设备材料开箱检查记录表


编号: NTZL-SBCL-001

工程名称	南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目		开箱日期	2021.03.23	
产品来源	泰州东升新能源科技有限公司		合同号	2021YY-DT-GXYL20053	
产品名称	导轨		合同数量	2917 支	
型号规格	3527☆1.2		到货数量	2920 支	
制造厂商	泰州东升新能源科技有限公司		总箱(件)数	18 件	
厂商国别	中国		到货时间	2021.03.23	
唛头号	/		存放地点	振华厂区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 1、由于运输中,个别组件外包装受损。 2、由于阴雨天气,部分组件包装受潮。			
外观检查	完好				
铭牌核对	无				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 					
开箱负责人(签字):  日期: 2021.3.23					
处理意见:					
开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

设备材料开箱检查记录表



编号: NTZL-SBCL-002

工程名称	南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目		开箱日期	2021.03.23	
产品来源	泰州东升新能源科技有限公司		合同号	2021YY-DT-GXYL20053	
产品名称	夹具		合同数量	16934/16984 只	
型号规格	DS0922/DS0923		到货数量	33918	
制造厂商	泰州东升新能源科技有限公司		总箱(件)数	106 袋	
厂商国别	中国		到货时间	2021.03.23	
唛头号	/		存放地点	振华厂区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 1、由于运输中,个别组件外包装受损。 2、由于阴雨天气,部分组件包装受潮。			
外观检查	完好				
铭牌核对	无				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 					
开箱负责人(签字):  日期: 2021.3.23					
处理意见:					
开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

设备材料开箱检查记录表





编号: NTZL-SBCL-003

工程名称	南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目		开箱日期	2021.03.23	
产品来源	泰州东升新能源科技有限公司		合同号	2021YY-DT-GXYL20053	
产品名称	中、边压		合同数量	10030 只	
型号规格	35mm		到货数量	10030 只	
制造厂商	泰州东升新能源科技有限公司		总箱(件)数	19 袋	
厂商国别	中国		到货时间	2021.03.23	
唛头号	/		存放地点	振华厂区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 1、由于运输中,个别组件外包装受损。 2、由于阴雨天气,部分组件包装受潮。			
外观检查	完好				
铭牌核对	无				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:  开箱负责人(签字):  日期: 2021.03.23					
处理意见: 开箱负责人(签字): _____ 日期: _____					
参加开箱单位及人员签字:    					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

设备材料开箱检查记录表




编号: NTZL-SBCL-004

工程名称	南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目		开箱日期	2021.03.23	
产品来源	泰州东升新能源科技有限公司		合同号	2021YY-DT-GXYL20053	
产品名称	导轨连接件		合同数量	826 只	
型号规格	100mm		到货数量	826 只	
制造厂商	泰州东升新能源科技有限公司		总箱(件)数	1 袋	
厂商国别	中国		到货时间	2021.03.23	
唛头号	/		存放地点	振华厂区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 1、由于运输中,个别组件外包装受损。 2、由于阴雨天气,部分组件包装受潮。			
外观检查	完好				
铭牌核对	无				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:  开箱负责人(签字):  日期: 2021.3.23					
处理意见: 开箱负责人(签字): _____ 日期: _____					
参加开箱单位及人员签字:   					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

设备材料开箱检查记录表





编号: NTZL-SBCL-005

工程名称	南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目		开箱日期	2021.03.23	
产品来源	泰州东升新能源科技有限公司		合同号	2021YY-DT-GXYL20053	
产品名称	内、外六角螺栓		合同数量	47202 套	
型号规格	8*40/8*12/8*30		到货数量	47412 套	
制造厂商	泰州东升新能源科技有限公司		总箱(件)数	28 箱	
厂商国别	中国		到货时间	2021.03.23	
唛头号	/		存放地点	振华厂区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 1、由于运输中,个别组件外包装受损。 2、由于阴雨天气,部分组件包装受潮。			
外观检查	完好				
铭牌核对	无				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:  开箱负责人(签字):  日期: 2021.3.24					
处理意见: 开箱负责人(签字): _____ 日期: _____					
参加开箱单位及人员签字:   					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

设备材料开箱检查记录表



编号: NTZL-SBCL-006

工程名称	南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目		开箱日期	2021.03.23	
产品来源	泰州东升新能源科技有限公司		合同号	2021YY-DT-GXYL20053	
产品名称	T形螺栓		合同数量	16934套	
型号规格	8*25		到货数量	16984套	
制造厂商	泰州东升新能源科技有限公司		总箱(件)数	9箱	
厂商国别	中国		到货时间	2021.03.23	
唛头号	/		存放地点	振华厂区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 1、由于运输中,个别组件外包装受损。 2、由于阴雨天气,部分组件包装受潮。			
外观检查	完好				
铭牌核对	无				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:  开箱负责人(签字):  日期: 2021.3.25					
处理意见: 开箱负责人(签字): _____ 日期: _____					
参加开箱单位及人员签字:  					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

设备材料开箱检查记录表





编号: NTZL-SBCL-007

工程名称	南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目		开箱日期	2021.04.01	
产品来源	天合光能股份有限公司		合同号	TCZ-A1104-2010-XSC-23648-0	
产品名称	太阳能电池板		合同数量	5387 片	
型号规格	TSM-PE15H-345W		到货数量	5387 片	
制造厂商	天合光能股份有限公司		总箱(件)数	160 箱	
厂商国别	中国		到货时间	2021.03.31/04.01	
唛头号	/		存放地点	振华厂区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 1、由于运输中,个别组件外包装受损。 2、由于阴雨天气,部分组件包装受潮。			
外观检查	完好				
铭牌核对	无				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:  开箱负责人(签字):  日期: 2021.4.1					
处理意见: 开箱负责人(签字): _____ 日期: _____					
参加开箱单位及人员签字:  					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织,开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

设备材料开箱检查记录表





编号: NTZL-SBCL-008

工程名称	南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目		开箱日期	2021.04.06	
产品来源	天津鑫峰达新能源能科技有限公司		合同号		
产品名称	4#偏铁		合同数量		
型号规格	6000*40*4		到货数量	3000m	
制造厂商	天津鑫峰达新能源能科技有限公司		总箱(件)数	1件	
厂商国别	中国		到货时间	2021.04.6	
唛头号	/		存放地点	振华厂区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 1、由于运输中,个别组件外包装受损。 2、由于阴雨天气,部分组件包装受潮。			
外观检查	完好				
铭牌核对	无				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:  开箱负责人(签字):  日期: 2021.4.6					
处理意见: 开箱负责人(签字): _____ 日期: _____					
参加开箱单位及人员签字:   					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

设备材料开箱检查记录表




编号: NTZL-SBCL-009

工程名称	南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目		开箱日期	2021.04.09	
产品来源	江苏梅工电气有限公司		合同号		
产品名称	铝合金电缆桥架		合同数量		
型号规格	100*50/100*100/150*100/200*100		到货数量	360/450/130/120m	
制造厂商	江苏梅工电气有限公司		总箱(件)数	1件	
厂商国别	中国		到货时间	2021.04.09	
唛头号	/		存放地点	振华厂区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 1、由于运输中,个别组件外包装受损。 2、由于阴雨天气,部分组件包装受潮。			
外观检查	完好				
铭牌核对	无				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 					
			开箱负责人(签字):		日期: 2021.4.9
处理意见:					
			开箱负责人(签字):	日期:	
参加开箱单位及人员签字:					
  					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

设备材料开箱检查记录表


编号: NTZL-SBCL-010

工程名称	南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目		开箱日期	2021.04.09	
产品来源	江苏梅工电气有限公司		合同号		
产品名称	铝合金电缆桥架		合同数量		
型号规格	400*200/800*200		到货数量	80/25m	
制造厂商	江苏梅工电气有限公司		总箱(件)数	1件	
厂商国别	中国		到货时间	2021.04.09	
唛头号	/		存放地点	振华厂区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 1、由于运输中,个别组件外包装受损。 2、由于阴雨天气,部分组件包装受潮。			
外观检查	完好				
铭牌核对	无				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:  开箱负责人(签字):  日期: 2021.4.9					
处理意见: 开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字:   					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

设备材料开箱检查记录表



编号: NTZL-SBCL-011

工程名称	南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目		开箱日期	2021.04.09	
产品来源	江苏梅工电气有限公司		合同号		
产品名称	变径直通		合同数量		
型号规格	100*50/150*100/200*100/400*200		到货数量	5/3/1/1 套	
制造厂商	江苏梅工电气有限公司		总箱(件)数	1 件	
厂商国别	中国		到货时间	2021.04.09	
唛头号	/		存放地点	振华厂区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 1、由于运输中,个别组件外包装受损。 2、由于阴雨天气,部分组件包装受潮。			
外观检查	完好				
铭牌核对	无				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 					
开箱负责人(签字):  日期: 2021.4.9					
处理意见:					
开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织,开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

设备材料开箱检查记录表



编号: NTZL-SBCL-012

工程名称	南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目		开箱日期	2021.04.09	
产品来源	江苏梅工电气有限公司		合同号		
产品名称	异形三通、四通、弯通		合同数量		
型号规格			到货数量	7套	
制造厂商	江苏梅工电气有限公司		总箱(件)数	1件	
厂商国别	中国		到货时间	2021.04.09	
唛头号	/		存放地点	振华厂区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 1、由于运输中,个别组件外包装受损。 2、由于阴雨天气,部分组件包装受潮。			
外观检查	完好				
铭牌核对	无				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 					
开箱负责人(签字):  日期: 2021.4.9					
处理意见:					
开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

设备材料开箱检查记录表



编号: NTZL-SBCL-013

工程名称	南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目		开箱日期	2021.04.19	
产品来源	阳光电源股份有限公司		合同号	甲供	
产品名称	逆变器		合同数量	13	
型号规格	SG100CX		到货数量	14 套	
制造厂商	阳光电源股份有限公司		总箱(件)数	7 件	
厂商国别	中国		到货时间	2021.03.09	
唛头号	/		存放地点	振华厂区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 1、由于运输中,个别组件外包装受损。 2、由于阴雨天气,部分组件包装受潮。			
外观检查	完好				
铭牌核对	无				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 					
开箱负责人(签字):  日期: 2021.4.19					
处理意见:					
开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

设备材料开箱检查记录表





编号: NTZL-SBCL-014

工程名称	南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目		开箱日期	2021.05.09	
产品来源	江苏上上电缆集团有限公司		合同号	甲供	
产品名称	铝合金电缆		合同数量	8545m	
型号规格	ZRC-YJLHV22-0.6/1KV		到货数量	8545m	
制造厂商	江苏上上电缆集团有限公司		总箱(件)数	13 件	
厂商国别	中国		到货时间	2021.05.09	
唛头号	/		存放地点	振华厂区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 1、由于运输中,个别组件外包装受损。 2、由于阴雨天气,部分组件包装受潮。			
外观检查	完好				
铭牌核对	无				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 					
开箱负责人(签字):  日期: 2021.5.9					
处理意见:					
开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

设备材料开箱检查记录表

编号: NTZL-SBCL-015

工程名称	南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目		开箱日期	2021.05.09	
产品来源	江苏上上电缆集团有限公司		合同号	甲供	
产品名称	直流电缆		合同数量	48000m	
型号规格	PVI-F-0.6/1KV		到货数量	48000m	
制造厂商	江苏上上电缆集团有限公司		总箱(件)数	48 件	
厂商国别	中国		到货时间	2021.05.09	
唛头号	/		存放地点	振华厂区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 1、由于运输中,个别组件外包装受损。 2、由于阴雨天气,部分组件包装受潮。			
外观检查	完好				
铭牌核对	无				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 					
			开箱负责人(签字):		日期: 2021.5.9
处理意见:					
			开箱负责人(签字):		日期:
参加开箱单位及人员签字:					
  					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织,开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。