

设备材料开箱检查记录表

项目名称: 浙江梅恒裕纺织科技有限公司 1.2MW 分布式光伏项目

编号: ZHJL-MHY-CLJC-002

工程名称	浙江梅恒裕纺织科技有限公司 1.2MW 分布式光伏项目		开箱日期	2021 年 05 月 11 日	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	逆变器		合同数量		
型号规格	GCI-100K-5G		到货数量	12 台	
制造厂商	锦浪科技股份有限公司		总箱 (件) 数		
厂商国别	中国		到货时间	2021 年 5 月 6 日	
唛头号			存放地点	施工场地	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张明	2021.5.11	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张明	2021.5.11	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张明	2021.5.11	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张明	2021.5.11	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经检查外观质量合格, 相关资料齐全。 开箱负责人 (签字): 张明 日期: 2021.5.11					
处理意见: 无 开箱负责人 (签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 张明 张明					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。