

设备材料开箱检查记录表

项目名称：浙江梅恒裕纺织科技有限公司 1.2MW 分布式光伏项目

编号：ZHJL-MHY-CLJC-004

工程名称	浙江梅恒裕纺织科技有限公司 1.2MW 分布式光伏项目		开箱日期	2021 年 04 月 09 日	
产品来源	乙供		合同号		
产品名称	光伏支架		合同数量		
型号规格	BIPV		到货数量	1 车	
制造厂商	晶大新能源科技有限公司		总箱（件）数		
厂商国别	中国		到货时间	2021 年 4 月 08 日	
唛头号			存放地点	施工场地	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记：无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张江	2021.04.09	☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张江	2021.04.09	☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张江	2021.04.09	☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论： 经检查，光伏支架外观质量良好。 开箱负责人（签字）：张江 日期：2021.04.09					
处理意见： 无 开箱负责人（签字）： 日期：					
参加开箱单位及人员签字： 张江 张江					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。