

设备开箱检验记录

工程名称		鄂源通成 100MW 渔光一体光伏发电项目	
建设单位	鄂源通成新能源科技有限公司	监理单位	常州正德监理
施工单位	四川浩能新能源有限公司	生产厂家	江苏国强
设备名称	檩条	规格型号	C120-15-X15x2.0 C120-15-X15x2.0 (共4)
包装情况: 良好			
说明书、合格证、检验证、装箱单等检验: 合格证, 检验证, 装箱单			
设备外观检查 (损伤、损坏、锈蚀情况, 零件是否齐全): 外观良好无损伤无锈蚀, 无变形			
随箱附零配件、工具检查记录: (按装箱单检查) /			
对设备缺陷的处理意见: /			
备注:			
生产厂家检查结果	签字: 年 月 日		
施工单位检查结果	符合要求 签字: 杨 2021年07月31日		
监理单位检查结果	符合要求 签字: 李 2021年07月31日		
建设单位意见	签字: 年 月 日		