


JZL5

设备材料开箱检查记录表

工程名称: 北京锐业制药(潜山)有限公司 2800KWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号: JZL5-ZHJL-003

工程项目	北京锐业制药(潜山)有限公司 2800KWp 屋顶分布式光伏发电项目		开箱日期	2021年8月9日	
产品来源	甲供		合同号	/	
产品名称	逆变器		合同数量	15	
型号规格	110KW/60KW		到货数量	15	
制造厂商	华为技术有限公司		总箱(件)数	15	
厂商国别	/		到货时间	2021年7月20日	
唛头号	/		存放地点	工地现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张子	8.9	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张子	8.9	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张子	8.9	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张子	8.9	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张子	8.9	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张子	8.9	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张子	8.9	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱负责人(签字): 张子 日期: 2021.08.09					
处理意见:					
开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由工程总监担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。