

设备材料开箱检查记录表

编号：ZHJL-KXJL-002

工程名称	常熟大陆汽车屋顶 2.123MWp 分布式光伏发电项目	开箱日期	2021.7.23		
产品来源	甲供	合同号			
产品名称	太阳能光伏逆变器	合同数量	17 台		
型号规格	SUN2000-110KTL-MO	到货数量	17 台		
制造厂商	华为技术有限公司	总箱（件）数	17 箱		
厂商国别	中国	到货时间	2021.7.10		
唛头号		存放地点	光伏场区		
检查内容	检 查 结 果：合格				
外包装	包装及密封完好	缺件登记： 无			
外观检查	外观无破损				
铭牌核对	符合要求				
型号核对	规格、型号符合要求				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要	1	张杰	2021.7.10	<input checked="" type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
原产地证书	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要		/	/	<input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
装箱清单	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要	1	/	/	<input checked="" type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
出厂试验报告	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要	1	/	/	<input checked="" type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
安装使用说明书	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要	1	/	/	<input checked="" type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
安装图纸及资料	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要	1	/	/	<input checked="" type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
备品备件	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要				<input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
开箱检查结论： 外包装完好无破损。 开箱负责人（签字）：李俊平 日期：2021.7.23					
处理意见： 开箱负责人（签字）：李俊平 日期：2021.7.23					
参加开箱单位及人员签字： 李俊平 张杰					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建