

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-KXJL-004

工程名称	常熟大陆汽车屋顶 2.123MWp 分布式光伏发电项目		开箱日期	2021.9.12	
产品来源	乙供		合同号		
产品名称	光伏并网柜		合同数量	5 台	
型号规格	GGD		到货数量	5 台	
制造厂商	宝享新电气集团		总箱(件)数	5 箱	
厂商国别	中国		到货时间	2021.9.12	
唛头号			存放地点	光伏场区	
检查内容	检 查 结 果: 合格				
外包装	包装及密封完好	缺件登记: 无			
外观检查	外观无破损				
铭牌核对	符合要求				
型号核对	规格、型号符合要求				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	5	张	2021.9.12	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	5	张	2021.9.12	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	5	张	/	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	5	张	/	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	5	张	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	5	张	/	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 设备外观完好, 标识清晰 开箱负责人(签字): 李俊平 日期: 2021.9.12					
处理意见: 开箱负责人(签字): 李俊平 日期: 2021.9.12					
参加开箱单位及人员签字: 张 杰 南玉荣					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建