

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-KXJC-013

工程名称	广西宾阳品创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目		开箱日期	2021 年 12 月 15 日	
产品来源	甲供		合同号	/	
产品名称	一次舱设备		合同数量	1 套	
型号规格	XNG46 高压柜 9 面		到货数量	1 套	
制造厂商	西电宝鸡电气有限公司		总箱 (件) 数	/	
厂商国别	中国		到货时间	2021 年 12 月 14 日	
唛头号	江苏华鹏		存放地点	升压站现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无损	缺件登记: 无。			
外观检查	无损				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	周超	2021.12.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	周超	2021.12.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	周超	2021.12.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	周超	2021.12.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	周超	2021.12.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	周超	2021.12.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 合格 开箱负责人 (签字): 王孝全 日期: 2021.12.15					
处理意见: 开箱负责人 (签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 施工单位: 刘涛 2021.12.15 监理单位: 王孝全 2021.12.15 业主单位: 周超 2021.12.15					