

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHIL-KXJLC-013

工程名称	禹州市晶能 50MW 光伏发电项目		开箱日期	2023 年 03 月 07 日	
产品来源	乙供		合同号		
产品名称	电力变压器		合同数量	1 台	
型号规格	SZ18-50000/110		到货数量	1 台	
制造厂商	山东泰开变压器有限公司		总箱(件)数	1 件	
厂商国别	中国		到货时间		
唛头号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张飞	2023.03.07	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	::	::	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	::	::	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	::	::	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	::	::	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	::	::	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	::	::	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 符合合同数量及要求。 开箱负责人(签字): 周同有 日期: 2023.03.07					
处理意见: 妥善保管。 开箱负责人(签字): 周同有 日期: 2023.03.07					
参加开箱单位及人员签字: 周同有 姜春根 张飞					