

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-KXJLC-005

工程名称	禹州市晶能 50MW 光伏发电项目		开箱日期	2023 年 03 月 07 日	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	储能锂电池系统		合同数量	4 台	
型号规格	BESS-1.25/2.5MWh		到货数量	4 台	
制造厂商	北京昆兰新能源技术有限公司		总箱(件)数		
厂商国别	中国		到货时间		
唛头号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		沙文强	2023.03.05	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		二 二	二 二	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		二 二	二 二	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		二 二	二 二	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		二 二	二 二	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		二 二	二 二	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		二 二	二 二	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱负责人(签字): 田同有 日期: 2023.03.07					
处理意见:					
开箱负责人(签字): 田同有 日期: 2023.03.07					
参加开箱单位及人员签字: 袁春强 田同有 张亮娟 张青娟 田同有 张亮娟					