

设备材料开箱检查记录表

编号: HDZQ-ZHJL-KXJC-

工程名称	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW)		开箱日期	2023.8.13	
产品来源			合同号		
产品名称	(SVG 附件) 母线、互感器、避雷器、木箱、支架、避雷器配件、拉杆		合同数量		
型号规格	母线① F1M006L.2000*1/F1M001L1330*1 母线② F1P019L.1970*3/F1P010L.3045*6 母线③ F1P013L2245*1/F1P013L2250*1 互感器 SGF23070NS3022 避雷器 SGF23070NS3041 木箱 027*1/005*1/023*3/020*1 支架 2070 避雷器配件 拉杆		到货数量	母线① 2 件 母线② 9 件 母线③ 2 件 母 母 互感器 4 件 避雷器 2 件 木箱 6 件 支架 11 件 避雷器配件、拉杆 12 件	
制造厂商	上海思源高压开关有限公司		总箱 (件) 数	53 件	
厂商国别	中国		到货时间	2023.8.13	
唛头号			存放地点	升压站	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	一致				
型号核对	一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈恒	8.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈恒	8.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈恒	8.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 外观完好, 型号一致 开箱负责人 (签字): 张永峰 日期: 2023.8.13					
处理意见: 开箱负责人 (签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 张永峰 陈恒 罗勇					