

设备材料开箱检查记录表

编号:HDZQ-ZHJL-KXJC-

工程名称	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW)		开箱日期	2023.8.14	
产品来源			合同号		
产品名称	(光伏支架) 檩条 1、檩条 2、前支撑、下抱箍				
型号规格	檩条 1 C110*40*15 (5450mm) 檩条 2 C80*40*10 (5217mm) 檩条 2 C80*40*10 (3363mm) 前支撑 C50*40*10 下抱箍 818mm	到货数量	檩条 1 960 支 檩条 2 (5217mm) 216 支 檩条 2 (3363mm) 216 支 前支撑 2400 支 下抱箍 2340 件		
制造厂商	山东拓源重工机械有限公司		总箱 (件) 数	42 件	
厂商国别	中国		到货时间	2023.8.14	
唛头号			存放地点	光伏区料场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	一致				
型号核对	一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张明	8.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张明	8.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张明	8.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 外观完好, 规格型号与合同一致					
			开箱负责人 (签字): 张明	日期: 2023.8.14	
处理意见: 开箱负责人 (签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 张明 张明 张明					