

设备材料开箱检查记录表

编号: HDZQ-ZHJL-KXJC-

工程名称	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW)		开箱日期	2023.8.15	
产品来源			合同号		
产品名称	主变附件				
型号规格	储油柜、储油柜柜脚、联管箱、高压升高座、高零升高座、低压升高座、冷却弯管、冷却母管、冷却支架、支撑管、附件箱、高压套管、高零套管、低压套管、片散、风扇电机、风冷控制柜、中性点成套装置、主变检修箱、控制电缆	到货数量	储油柜 1 件、储油柜柜脚 2 件 联管箱 1 件、高压升高座 3 件 高零升高座 1 件、低压升高座 1 件 冷却弯管 10 件、冷却母管 4 件 冷却支架 7 件、支撑管 7 件 附件箱 1 件、高压套管 3 件 高零套管 1 件、低压套管 3 件 片散 14 组、风扇电机 7 件 风冷控制柜 1 件中性点成套装置 1 套 主变检修箱 1 件控制电缆 150 米 1 件		
制造厂商	山东电工电气集团有限公司		总箱 (件) 数	70 件	
厂商国别	中国		到货时间	2023.8.15	
唛头号			存放地点	升压站	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	一致				
型号核对	一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈	8.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	志		☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	恒		☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 外观完好, 与主变配套使用 开箱负责人 (签字): 张永峰 日期: 2023.8.15					
处理意见: 开箱负责人 (签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 张永峰 陈志恒 罗勇					